

Точак са прорезима

Да би смо креирали нови дизајн



-Из File менија изаберите команду New (ново)

-Појавиће се прозор за дијалог, листајући типове докумената које можете креирати. Изаберите дизајн са листе и притисните **OK** дугме.

-Нови прозор за дизајн ће се појавити.

Сада ћете креирати карактеристични облик, што је механизам за пројектовање траженог модела.

-Из менија Assembly (склоп) изаберите Add Component (додај компоненту) команду.

-Појавиће се прозор за дијалог омогућавајући вам да селектујете file делови (component part). Идите до Samples/Tutorial folder-а. Лоцирајте дизајн са именом *my wheel* (мој точак) који сте сачували на kraju фазе 1. Уколико нисте сачували свој рад у фази 1 или стартујете са овим упутством из фазе 2, селектујте “wheel” (to~ak) уместо тога.

-Притисните Open (отвори) дугме да би сте завршили дијалог.

Компоненте точка су додате вашем дизајну.


-Из менија Feature изаберите Use Component (користи компоненту) команду.

-Појавиће се прозор за дијалог. Опција Add Material (додај материјал) већ ће бити чекирана. Притисните **OK** дугме да бисте завршили дијалог.

-Са курсором на графичкој површини прозора за дизајн, притисните и задржите десни тастер миша да би вам се приказао падајући мени.

Изаберите Autoscale команду из View менија да би сте подесили прозор за моделирање.

-Компонента –ТОЧАК је сада део новог модела. Сада можете додати нове облике модела.




Сада ћете креирати нову радну раван, коју ћете користити да скицирате профил са прорезима који ће бити додати точку.

-Из DESIGN toolbar-a притисните Select Faces (селектовање површина) дугме. Алтернатива: Faces команда из Select менија.

-Селектујте површину приказану на илустрацији. Ово је површина кроз коју ће прорези бити убачени. Позиционирање курсора мало унутар површине и веома близу једној од ивица површине, тако да ће површине посветлjetи. Притисните леви тастер миша да би сте потврдили селекцију.


-Из WORKPLANE (радна раван) менија изаберите Plan of Object (план објекта) команду да креирате нову радну раван на илустрованој површини.

-Прозор за дијалог ће се појавити. За име скице (Sketch Name) уzmите име “прорези”. Притисните **OK** дугме да завршите дијалог.



Сада сте креирали нову радну раван која такође садржи нову скицу.

Сада ћете креирати две праве линије које ће формирати оквир за прорезе.



-Из View тенија изаберите Onto Њоркплане команду да би сте имали поглед одозго на активну скицу.


-Из DESIGN toolbar-а притисните Create Straight (креирање правца) дугме. Алтернативно можете одабрати Straight команду из LINE менија.

-Креирајте хоризонталну праву линију из центра точка. Вежите се за центар смештајући курсор на ивицу између површине. Пребаците ову линију у конструкцијону линију.

-Креирајте другу хоризонталну праву линију даље од дела, али је линија паралелна претходној линији. Пребаците је у конструкцијону линију и фиксирајте је.

-Селектујте ове две линије управо креиране и подесите их да буду паралелне.

Сада ћете креирати две линије под углом које ће формирати делове профиле прореза.




-Из DESIGN toolbar-а притисните Create Straight дугме. Алтернативно можете одабрати Straight команду из LINE менија.

-Поставите курсор изнад центра точка и краја хоризонталне конструкцијоне линије. На десно од центра креирајте праву линију под углом изнад хоризонталне конструкцијоне линије.

-Поновите процедуру за линију под углом испод котне линије.


Сада ћете креирати два круга, који ће формирати део профиле са прорезима.



-Из DESIGN toolbar-а притисните Create Circle дугме. Алтернативно можете одабрати Circle (круг) команду из ЛИНЕ менија.


- Поставите курсор преко центра где се две праве линије секу. Притисните и држите леви тастер миша и вуците (цртајте) кружницу произвољног радијуса (или можда изабраног)
 - Креирајте другу кружницу на исти начин.
-

Сада ћете дотерати (сместити) четири линије које сте креирали да би формирале профил једног прореза.



- Из DESIGN toolbar-а притисните Delete Line Segments дугме. Алтернативно: Delete Segments из LINE менија.
 - Померите курсор преко сегментне линије који хоћете да обришете. Притисните леви тастер миша да вам обрише сегмент који је посветлео.
-


Сада ћете умножити профил прореза да бисте креирали профил са четири прореза.



- Из DESIGN toolbar-а притисните Create Straight дугме. Алтернатива: Straight команду из LINE менија.
- Креирајте праву линију из центра точка до горње праве линије на профилу прореза. Пребаците ову линију на конструкцијону.
- Поновите овај корак за доњу линију. Пребаците ову линију у конструкцијону.
- Из EDIT менија изаберите Select All команду да би сте селектовали све линије. Притисните SHIFT и леви тастер миша на две хоризонталне линије да би сте их деселектовали
- Из EDIT менија изаберите Duplicate команду.

-Прозор за дијалог ће се појавити. Прикажите (display) **CIRCULAR** страну кликнувши на њен тастер. Приступите (ENTER) вредности 4 за број (Number). Притисните OK.

Сада ћете конструисати лукове на прорезима.




-Из **DESIGN toolbar-а** притисните **Circle** дугме. Алтернатива: **Circle** из **LINE** менија.

-Креирајте круг из центра точка до спољњег лука било ког прореза. Пребацијте ову линију у конструкциону.

-Поновите процедуру, али овог пута креирајте линију до унутрашњег лука профиле прореза. Пребацијте ову линију у конструкциону. Лукови су сада геометријски причвршћени. Можете вући линије около да би сте видели како се понашају стеге (constraints).

Приметите да је **Pro/Desktop** додао колинеарне и нормалне constraints геометријкој скици. Селектујте и вуците геометрију да бисте то посматрали.

Сада ћете котирати




-Из DESIGN toolbar-а притисните Constrain Separation дугме. Алтернатива: Separation Dimension команду из Constraint менија.
-Селектујте хоризонталну конструкциону линију да стартујете (Separation Constraint) котирање и онда притисните и држите леви тастер миша на најбликој конструкционој линији изнад хоризонталне линије. Вуците да креирате котну линију. Отпустите тастер миша да додате котну линију.
-Притисните и држите тастер миша на конструкционој линији испод хоризонталне конструкционе линије. Поново вуците да креирате котну линију и отпустите миша да додате коту.
-Из DESIGN toolbar-а притисните Constrain Size дугме. Алтернатива: SizeDimension команда из Constraint менија.
-Позиционирајте курсор преко једне од кружних конструкционах линија. Притисните и вуците леви тастер миша да креирате **Size Constraint** (величина коте)

-Поновите процедуру за другу конструкциону кружницу.


Сада сте димензионисали скицу профила.

Сада ћете контролисати скицу профила модификујући вредности коте.



-Из DESIGN toolbar-а притисните Select Constraints (селектовање кота). Алтернатива: Constraints команду из Select менија.
-Селектујте коту која контролише спољашњи конструкциони круг. Појавиће се прозор за дијалог показујући вам вредност коте. Промените вредностна(?).ПритиснитеOK.
-Поновите процедуру за унутрашњу кружницу (?)

Сада ћете контролисати скицу профила креирањем “правила за моделовање”. Ово се може креирати на нивоу моделовања, радне равни и/или облика.




- Из Tools менија изабрати Variables промене).
- Појавиће се прозор за дијалог. У левом прозору дијалога кликнитена Design.
- Притисните Variable дугме у Variables дијалогу да отворите New Variables дијалог.
- У пољу Name (име) куцајте “angle” (угао).
- Селектујте Type поље (откуцати, тип, узорак). Појавиће се падајућа листа. Скролујте надоле и селектујте Angle(deg).
- Оставите поље за величину онакво какво је. Контролисаћете величину са **ДЕСИГН РУЛЕ**.
- Притисните OK да додате нову промену и затворите New Variable дијалог.

-Притисните DESIGN RULE дугме на Variables дијалогу.-Ново празно поље за **DESIGN RULE** појавиће се у **DESIGN RULES** површини за дијалог. Куцајте “angle=45” (ugao=45) у пољу. Притисните Return (повратак) дугме на вашој тастатури да би сте додали ново **DESIGN RULE** (правила моделовања). Не затварајте Variables дијалог јер ће вам требати у следећем кораку.

Сада сте додали промене и (правила моделовања) моделу. Промене које сте унели су промене модела јер не припадају ни једној појединачној радној равни или облику. Ово (правило моделовања) не контролише ништа текуће, али ћете касније додати још (правила за моделовање) да би сте контролисали геометрију. Користићете промене које сте управо креирали да би сте контролисали друге промењиве.

Сада ћете додати још (правила за моделовање) да би сте контролисали профил и скицу.



-Селектујте **Workplane 1** из левог прозора **Variables** дијалога.

-Садржај **Variables** површине на дијалогу мења се да би показало променљиве које постоје у **Workplane 1** (радној равни 1). DESIGN RULE површина такође се мења да би показало DESIGN RULES које користе промене из те радне равни.

-Притисните **Design Rules** дугме.

-Ново поље (за управљање моделовањем (**DESIGN RULE**)) појавиће се у **DESIGN RULES** површини дијалога.

-Куцајте "angle 1 = angle 2 (угао 1 = углу 2)" у пољу. Притисните **Return** на тастатури да бисте додали DESIGN RULE. Не затварајте **Variables**.

-Поставити се помоћу **DESIGN RULE** да промене два угла буду једнаке. Приметићете да се вредност промена мења у **Variables** површини дијалога.

-Додајте још једну **DESIGN RULE**. Овог пута куцајте "angle 1 = \angle/2" да бисте поставили вредност англе 1(угла 1) да буде половина вредности "angle" променљиве.

Пошто променљива "angle" не постоји у текућем контексту – **Workplane 1** – морате означити где припада. Припада у **Design**-у тако да разграничава карактер +/- коришћен да би је прихватио. Да је постојао у облицима (**Feature**) нпр. **Extrusion 1** (Истискивање 1) писали бисте **Extrusion 1\angle** да би прихватио.


Сада ћете видети да угао 1 и угао 2 имају исте вредности и да су половине вредности променљиве, angle (угао) који сте раније дефинисали на **Design** нивоу (нивоу моделовања).

Сада, ако сте променили вредност угла која постоји у **Design** нивоу – то ће утицати на вредност angle 1 и angle 2 који постоје у **Workplane 1** нивоу.

-Притисните **OK** да затворите **Variables** дијалог.

Сада сте додали **DESIGN RULES** (команду за моделовање) моделу. **DESIGN RULES** контролише променљиве и користи променљиве из других делова модела. Можете користити исти поступак да бисте контролисали променљиве на облику.

Сада ћете креирати прорезе користећи профил који сте управо скицирали.




- Из **View** менија изаберите **Isometric** (изометрија) команду да би сте видели тродимензионално точак.
- Из **Feature** менија изаберите **Project Profile** команду.
- Прозор за дијалог ће се појавити. Изаберите **Below Workplane** (испод радне равни) и **Subtract Material** (одузети материјал) опцију.

Можете користити **HELP** (помоћ) за ближе објашњење информација о овим опцијама. Да бисте приступили **HELP-у**, кликните на икону **HELP** на горњој десној страни прозора за дијалог и онда кликните опцију за коју сте заинтересовани.

-Притисните **OK**

- Из **View** менија изаберите **Shaded** команду (засенчивање) да би сте јасније видели прорезе.
-

Сада додајте заобљење прорезима



-Из **DESIGN toolbar-а** притисните **Select Edges** (селектовање ивица). Алтернатива: **Edges** из **Select** менија.

-Селектујте 16 паралелних правих ивица које су настале додавањем прореза. Да би сте селектовали више од једне ивице притисните и држите **SHIFT** тастер како би сте селектовали другу и следеће ивице.

Можете пожелети да користите **Zoom in** команду на падајућем менију за лакшу селекцију.

Можете такође користити тастере са стрелицама да би сте заротирали поглед како би сте селектовали – морате ослободити **SHIFT** одмах да би сте то урадили.

-Селектовање (прихваташање селектовања) свих 16 ивица: изаберите **Round Edges** (заобљење ивица) команду из **Feature** менија.

-Појавиће се прозор за дијалог. Притисните (**Enter**) “slot fillets” за **Feature Name** Унесите вредност (?) mm за **Radius**. Притисните OK.

Уместо додавање заобљења облика, могли сте заоблiti линије на профилу прорезима. Ово би имало исти резултат, али ако имате посебан заобљен облик то вам омогућава да промените радијус заобљења на облику. Такође вам омогућава да уклоните радијусе и тако упростите модел.

На крају сачувавте цртеж по понуђеном поступку јер ћете га користити у наредним фазамафази овог упутства за рад.